SECURA B.C. Sp. z o.o.
ul. Prochowa 42, 04-388 Warszawa,
tel. +48 22 8134569, 8130722
fax. +48 22 8132949
www.secura.com.pl; secura@secura.com.pl

KARTA KATALOGOWA

PEŁNA MASKA TWARZOWA
ADVANTAGE 3200
(EN 136)

Certyfikaty:	Data wydania:	Nr katalogowy:	Nr karty katalogowej:	Strona: 1/1
WE-20011041	05.10.2010	T5503000	KK-010/T	

PRZEZNACZENIE
Maska ADVANTAGE 3200, po skompletowaniu z odpowiednimi elementami oczyszczającymi służy do zabezpieczenia układu oddechowego przed szkodliwymi substancjami występującymi pod postacią aerozoli – pył, dym, mgła lub/i pod postacią par i gazów lub/i obu tych postaci łącznie.

CHARAKTERYSTYKA
Maska ADVANTAGE 3200 składa się z korpusu, dużej szyby z korekcją optyczną, dwóch łączników bagnetowych z zaworami wdechowymi i uszczelkami oraz nagłowia.
Konstrukcja maski umożliwia jej skompletowanie z elementami usuwającymi szkodliwe substancje występujące pod postacią aerozoli (pyłu, dymu, mgły), pod postacią par i gazów oraz obu tych postaci łącznie.

WYMAGANIA
Maska ADVANTAGE 3200 posiada certyfikat oceny typu WE na zgodność z Dyrektywą 89/686/EWG wg normy EN-136, co upoważnia do znakowania wyrobów znakiem CE.

ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU
1. Maska nie chroni przed tlenkiem węgla i nie może być używana, jeżeli:
   - stężenie tlenu w powietrzu jest niższe niż 17% np. w kanałach, studzienkach, zbiornikach oraz pomieszczeniach nie wentylowanych o niewielkiej kubaturze;
   - nie jest możliwe prawidłowe dopasowanie maski do twarzy;
2. Nie należy dokonywać modyfikacji i przeróbek sprzętu.

PRZECHOWYWANIE
Maskę ADVANTAGE 3000 należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych par i gazów, zapewniających utrzymanie temperatury –5 °C - +40 °C i wilgotności względnej poniżej 80%. Maska nie powinna być przechowywana razem z substancjami toksycznymi, wydzielającymi nieprzyjemne zapachy i działającymi agresywnie na materiały, z których jest wykonana. Niedopuszczalne jest przechowywanie w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń grzejnych. Podczas transportu maska powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi.